

**Приложение № 4
УТВЕРЖДАЮ:**

Ио директор MAOY ДO «CШ»
Е.А. Королик Е.А..
Приказ № 38 от 15.09.2023

Паспорт доступности

Объекта социальной инфраструктуры Свердловской области
(утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 11 февраля 2014 №70 - ПП)

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительное образование «спортивная школа» (MAOY ДO «CШ»)

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Ломоносова, 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж, площадь 275,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4896 м.кв.

1.4. Год постройки здания -2016 год последнего капитального ремонта -.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.5. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование (согласно Положению):
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительное образование «спортивная школа» (MAOY ДO «CШ»).

1.6 Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e - mail:

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ломоносова, д.6. (34360) 3-33-72, tavdasportschool@list.ru

1.7 Основания для оперативного пользования объектом: оперативное управление.

1.8. Форма собственности: муниципальная.

1.9. Территориальная принадлежность: Тавдинский городской округ.

1.10. Вышестоящая организация: MOYO - Управление образованием Тавдинского городского округа.

1.11. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 78а; (34360) 3-18-13.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. категория обслуживаемого населения по возрасту: все

2.3. Категория обслуживаемых инвалидов: О.С.Г.У

2.4. Виды оказываемых услуг: образование

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с 8.00 до 20.00 часов.

2.6. Плановая мощность (вместимость, пропускная способность): в день 150 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида/ребенка - инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): в непосредственной близости расположены остановки маршрутов общественного городского пассажирского автотранспорта: № 10 - движение от остановки «MAOY COШ № 18» по тротуару через не регулируемый перекресток улица К.Маркса - Ломоносова, прямо по улице Ломоносова до здания № 1, через нерегулируемый переход до здания по ул. Ломоносова 1а.

3.2 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров

3.2.2. Время движения пешком: 6 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; нет, регулируемые без звуковой сигнализации

3.2.5. Информация по пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания

№ строки	Категория инвалидов, (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
2.	В том числе инвалиды	ДУ
3.	Передвигающиеся на креслах колясках	ДУ
4.	С нарушением опорно - двигательного аппарата	ДУ
5.	С нарушением зрения	ДУ
6.	С нарушением слуха	ДУ
7.	С нарушением умственного развития	ДУ

С учетом СП -35-101-2011, СП 31-102-99; Приложении № 1 «Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и услуг»
 Указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» доступно условно (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно)» «Нет» = «ВНД» - временно не доступно (не организована доступность);
 Указывается худший вариант ответа.

3.4 Доступность структурно - функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов					
		К	О	С	Г	У	Все МНГ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (выходы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч пути эвакуации)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
4	Зона целевого назначения (целевое посещение объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
5	Санитарно - гигиенические помещения	ВНД	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДП
8	Все зоны и участки	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

* Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками

учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
 ** указывается худший из вариантов ответа.

К - передвигающиеся на коляске; **О** - имеющие нарушение опорно - двигательного аппарата; **С** - с нарушениями зрения; **Г** - с нарушением слуха; **У** - с нарушением умственного развития.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
 объект доступен условно для инвалидов с нарушением слуха, зрения, умственного развития, опорно - двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+			
2.	Вход (входы) в здание			+	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации			+	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			+	
5.	Санитарно-гигиенические помещения			+	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		+		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	+			
8.	Все зоны и участки			+	

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ : 2023 - 2027 г.г. - работы по проведению в соответствие с требованиями нормативов транспортной и городской инфраструктуры, оборудованию автостоянки, обозначению мест для стоянки автотранспортных средств инвалидов; дублирование печатной статистической информации (вывески, указатели, таблички, стенды), информационно - тактильными средствами отображения, контрастная макировка перепадов высот, путей эвакуации, входных дверей и дверных проемов в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») МАОУ ДО «СШ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам на 2023 - 2027г.г., утвержденного приказом № 38 от 15.09.2023

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: обеспечение доступности здания, в котором располагается МАОУ ДО «СШ», и предоставляемых услуг для инвалидов с нарушением зрения, слуха, умственного развития, оказание сотрудниками ситуационной помощи и необходимого сопровождения инвалидам с нарушением опорно - двигательного аппарата, передвигающихся на коляске.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование _____

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:
Председатель ИТГО ВОИЛ Свердловской области
(должность, Ф.И.О.) (подпись) №116

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)



4.6. Информация направлена в Управление социальной политики по Тавдинскому району _____
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)
_____ для размещения в автоматизированной информационной
(дата)
системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта (должность) _____
/фамилия, имя, отчество/ _____ (подпись)

Дата _____

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) _____ /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402747

Владелец Буторин Сергей Геннадьевич

Действителен с 14.01.2025 по 14.01.2026